

本車於 99 年 5 月購入，距拍攝照片日期止，約騎乘 6 個月，行車公里數 3300 公里，下列每一張圖生銹的情形在 8 月份就已經出現，9 月底向經銷商反應，經銷商要本人自行向 PGO 反應，因此本人撥打了幾次 080 免費客服線未接通情況之下在 10/7 日以 E-mail 向 PGO 反應（行車公里數 2800 公里）。

澎湖縣的東北季風於 10 月 25 正式開始（氣象局）

圖一、至 099 年 10 月 27 日止，騎乘公里數為 3300 公里



圖二、左邊煞車油杯出現白色銹蝕情形以及後照鏡支架生銹情形




圖三、右邊煞車油杯出現白色銹蝕情形



圖四、右邊煞車油杯出現白色銹蝕情形




圖五、以清水洗車後滴落銹水



圖六、滴落銹水原因：車架焊接處銹蝕（後座下方）




圖七、車架其它處銹蝕情形



圖八、引擎 Case 鋁合金部份起白色氧化物，嚴重銹蝕（僅以清水洗車）



圖九、引擎 Case 鋁合金部份起白色氧化物，嚴重銹蝕（僅以清水洗車）



圖十、引擎 Case 鋁合金部份起白色氧化物，嚴重銹蝕（僅以清水洗車）



圖十一、碟煞盤生銹情形



圖十二、碟煞盤生銹情形

