

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

【說明】 1. 第1-35標/汽車→押標金每標3,000元，第36-200標/三陽機車→押標金每標1,000元。 2. 汽車得標人，須自行負責將藍白巡邏車(第2-25標，第28-35標)車身重新烤漆為其他顏色(黃色除外)，始能向監理機關辦理重新領牌事宜。 3. 得標人需負擔得標款、貨物稅及過戶所需費用。											
標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
1	汽車	BMW530IA	2979CC	黑	轎式	2003	163,792	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	60,000	149,500	3,000
2	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	64,319	車身外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
3	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	43,640	電瓶無電，引擎有異聲，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
4	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	109,478	內裝老舊，電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
5	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	68,110	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
6	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	61,021	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
7	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	69,640	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
8	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	54,830	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
9	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	66,189	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
10	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	56,651	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
11	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	71,359	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
12	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	70,794	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
13	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	73,925	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
14	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	70,865	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
15	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	73,585	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
16	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	62,337	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
17	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	54,238	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
18	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	77,760	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
19	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	64,730	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
20	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	60,926	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
21	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	44,791	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
22	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	76,438	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
23	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	71,995	車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
24	汽車	中華三菱	2378CC	藍白	轎式	2008	77,275	引擎有異聲，車身會抖動，電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	25,888	3,000
25	汽車	日產TEANA	3498CC	藍白	轎式	2007	62,889	高壓線圈、觸媒轉換器均故障，外觀因警察局標置磨除須重新銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	35,329	3,000
26	汽車	日產TEANA	3498CC	銀	轎式	2007	160,428	引擎嚴重磨損經常過熱故障、車身抖動嚴重、電池損耗率過高，實際車況以現況為主。	30,000	33,959	3,000
27	汽車	日產TEANA	3498CC	銀	轎式	2006	149,653	引擎會漏油，需不定時添加機油，外觀部分擦撞傷需銹金補漆，實際車況以現況為主。	30,000	49,050	3,000
28	汽車	福特吉普車	1988CC	藍白灰	箱式	2003	105,965	引擎有異聲，車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,475	3,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
29	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2001	48,368	引擎有異聲，車身會抖動，電池毀損無電無法發動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,620	3,000
30	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2001	51,553	車身會抖動，電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,620	3,000
31	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2002	142,433	內裝老舊，電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,617	3,000
32	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2004	47,293	引擎有異聲，車身會抖動，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,300	3,000
33	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2004	65,390	電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,300	3,000
34	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2004	30,307	電池損壞無電，車頂遇大雨會滴水，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,300	3,000
35	汽車	福斯T4	2461CC	藍白	箱式	2004	22,839	引擎有異聲，車身會抖動，電池損壞無電，外觀部分需銹烤，實際車況以現況為主。	30,000	18,300	3,000
36	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	19,974	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
37	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	994	里程表更換過，車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
38	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	3,005	里程表更換過，車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
39	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	13,835	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
40	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	13,504	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
41	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	11,325	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
42	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	16,208	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
43	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	18,492	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
44	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	14,589	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
45	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	14,827	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
46	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	18,810	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
47	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	20,591	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
48	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	32,873	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
49	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	18,380	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
50	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,895	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
51	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	1,659	里程表更換過，車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
52	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,284	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
53	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	15,574	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
54	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,154	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
55	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	15,986	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
56	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	13,837	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
57	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,081	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
58	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,005	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
59	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	15,806	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
60	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,025	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
61	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,652	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
62	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	32,000	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
63	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	26,697	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
64	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,408	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
65	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	18,616	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
66	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	31,507	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
67	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,003	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
68	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	15,605	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
69	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	30,886	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
70	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	13,558	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
71	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	13,310	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
72	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	14,458	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
73	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	9,663	里程表更換過，車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
74	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,548	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
75	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	14,725	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
76	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,103	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
77	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,923	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
78	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,255	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
79	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	26,508	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
80	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	17,720	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
81	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,890	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
82	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	29,148	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
83	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	26,973	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
84	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	22,234	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
85	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,150	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
86	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	20,722	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
87	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	15,524	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
88	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	11,827	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
89	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	11,887	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
90	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,599	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
91	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	32,779	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
92	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,491	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
93	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,673	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
94	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,898	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
95	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	31,179	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
96	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	32,559	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
97	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,208	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
98	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	26,327	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
99	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,486	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
100	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,718	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
101	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	19,535	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
102	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	5,404	里程表更換過，車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
103	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	17,878	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
104	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	31,995	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
105	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	34,382	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
106	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	26,830	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
107	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	37,982	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
108	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	41,825	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
109	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	36,077	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
110	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,901	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
111	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	39,810	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
112	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,812	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
113	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,055	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
114	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,637	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
115	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	25,953	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
116	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,766	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
117	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	25,822	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
118	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,120	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
119	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,642	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
120	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	16,701	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
121	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,027	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
122	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,725	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
123	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	16,527	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
124	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,914	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
125	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	30,667	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
126	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	25,064	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
127	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	27,793	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
128	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	17,939	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
129	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	5,754	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
130	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	35,242	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
131	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,908	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
132	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	13,533	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
133	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	25,551	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
134	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	27,171	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
135	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,742	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
136	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	9,384	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
137	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	11,706	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
138	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,489	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
139	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	25,296	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
140	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	35,145	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
141	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,146	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
142	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,971	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
143	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,199	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
144	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,010	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
145	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	39,214	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
146	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	51,580	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
147	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	13,986	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
148	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	26,037	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
149	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,512	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
150	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,009	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
151	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,085	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
152	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	20,393	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
153	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,642	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
154	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,217	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
155	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,559	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
156	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,624	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
157	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	22,790	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
158	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	19,344	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
159	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	20,480	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
160	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,524	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
161	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	23,500	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
162	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,863	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
163	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	18,105	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
164	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	27,287	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
165	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	21,937	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
166	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	27,113	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
167	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	26,817	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
168	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	25,402	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
169	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,260	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
170	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,246	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
171	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,915	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
172	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,469	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
173	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	31,827	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
174	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	50,509	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
175	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	10,852	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
176	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,767	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
177	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	28,578	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
178	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	24,566	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
179	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	36,838	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
180	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,313	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
181	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	29,149	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
182	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	17,943	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
183	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	37,063	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
184	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,390	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
185	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	39,558	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
186	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	43,722	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
187	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,805	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000

臺北市政府警察局165輛除役警用重機車及35輛汽車標售明細表

標號	車別	廠牌/型式	CC數	顏色	式樣	購置年份	里程數	車輛現況	標售底價 (新台幣)	貨物稅 (新台幣)	押標金 (新台幣)
188	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	40,694	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
189	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	29,882	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
190	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2007	18,840	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,232	1,000
191	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	33,420	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
192	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	37,881	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
193	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	37,992	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
194	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	34,460	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
195	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	51,680	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
196	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	66,254	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
197	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	52,130	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
198	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	55,124	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
199	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	55,616	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000
200	機車	三陽/風雲	149CC	藍白	塑殼	2008	44,954	車身有刮痕，電池沒電，實際狀況以實車為主。	10,000	1,185	1,000